



Kunde: Ejerforeningen Vesterport
Cort Adelers Gade 11
6700 Esbjerg
Serviceordre nr.: A0021513
Beskrivelse: Aut. svingport
Serviceartikel: SVA02608
Serienr.: EL-02570
Kontrakt nr.: SVK10953
Udført d.: 23-04-2025
Montør: Torben Brun Jacobsen

KIBO Sikring A/S
Energivej 1
6933 Kibæk
Tlf.: +45 70 10 70 77

Email: kibo@kibo.dk
Web: www.kibosikring.dk
CVR: 67382110

Kontrolpunkt	Resultat
Betjeningsudstyr	
Kontrol af samtaleanlæg	Ej aktuel
El-styring	
Kontrol af tid før aut. lukning	Kontrol gennemført
Kontrol af maks. drifttid	Kontrol gennemført
Anslag	
Visuel kontrol for påkørselsmærker	Ej aktuel
Betjeningsudstyr	
Kontrol af stoptryk	Kontrol gennemført
El-styring	
Kontrol af aut. lukning efter gennemkørsel	Ej aktuel
Motor og Transmission	
Smøring af hængsler	Kontrol gennemført
Portblad	
Kontrol af gitter/balustrer/krydsopspænding	Kontrol Gennemført
Motor og Transmission	
Efterspænd endestop/encoder	Kontrol gennemført
Betjeningsudstyr	
Kontrol af nøglebetjeninger	Ej aktuel
El-styring	
Kontrol af tid før reversering	Kontrol gennemført
Motor og Transmission	
Kontrol af elforbindelse mellem portene	Kontrol gennemført
Efterspænd støbejernsarme	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	
Kontrol af sikkerhedslistre i lukkeretning	Kontrol gennemført
Anslag	
Visuel kontrol for brud og revner	Ej aktuel
Motor og Transmission	
Kontrol af skridkobling	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	
Kontrol af trafiklys, røddlys før aut. lukning	Ej aktuel
Kontrol/justering af vejsløjfe	Kontrol gennemført
Betjeningsudstyr	
Kontrol af kodelås, kortlæsere mm.	Kontrol gennemført
Motor og Transmission	
Registrering af antal åbninger	Kontrol gennemført
Smøring af drivarm	Kontrol gennemført
Efterspænd alle justerbare arme	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	

Kontrol af sikkerhedslistes i åbneretning	Ej aktuel
Betjeningsudstyr	
Kontrol af åbnesignal fra ADK-anlæg	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	
Funktionstest af nødstop	Kontrol gennemført
Betjeningsudstyr	
Kontrol af øvrige betjeningsudstyr	Ej aktuel
El-styring	
Kontrol af endestop	Kontrol gennemført
Motor og Transmission	
Kommentar	Antal åbninger 136717
Kontrol af motor og gear	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	
Kontrol af bundstop for sikkerhedsliste	Kontrol gennemført
Portblad	
Kontrol af holdemagnet	Ej Aktuel
Motor og Transmission	
Kontrol af frikoblingsfunktion	Kontrol gennemført
Kontrol af foldeled mellem portene	Ej aktuel
Portblad	
Visuel kontrol for påkørselsmærker	Kontrol Gennemført
Enhedens stand	
Beskriv enhedens generelle stand	Port er i fin stand
Motor og Transmission	
Kontrol af kilerem	Kontrol gennemført
Anslag	
Efterspænd til fundament	Ej aktuel
Portblad	
Visuel kontrol for brud og revner	Kontrol Gennemført
Motor og Transmission	
Efterspænd hængsler	Kontrol gennemført
Kontrol af karmoverføring	Kontrol gennemført
Sikkerhedsudstyr	
Kontrol af rotationsblink / tid før aut. luk.	Ej aktuel
Udskift batterier for trådløs sender til sikkerhedsliste	Ej aktuel
Kontrol/justering af fotoceller	Kontrol gennemført
Portblad	
Efterspænd port til fundament	Kontrol Gennemført
Betjeningsudstyr	
Konstant åbnesignal forhindrer lukning	Kontrol gennemført